MT-16 Grain Moisture Tester
Scale for Faba Bean
Set the Grain Scale to Zero (- 0 -)

Meter Reading	Percent Moisture
1930	8.5
1925	9.3
1920	10.0
1915	10.6
1910	11.3
1905	11.8
1900	12.4
1890	13.2
1880	13.8
1870	14.3
1860	14.6
1840	15.3
1820	15.8
1800	16.2
1750	17.2
1700	18.1
1650	18.7
1600	19.4
1550	20.0
1500	20.5
1450	21.0
1400	21.5