

Jumbo display

Thermo-Higrómetro



Model 13307

- Alarma para helada
- Selección de °C/°F
- Opción para medir Interna/externamente la temperatura
- Display Jumbo para temperatura y humedad
- Memoria del rango mínimo y máximo de temperatura para llamarlos instantaneamente
- Es un instrumento necesario cuando se requiere un constante control de la temperatura y la humedad

Rango de Temperatura	Interna: 32°F hasta 122°F (0°C hasta 50°C) Externa: -58°F hasta 158°F (-50°C hasta 70°C)
Rango de Humedad	20% hasta 90%
Precisión	±1.8°F (1°C) de -40°F hasta 158°F (-40°C hasta 70°C) ±3% R.H. de 35% hasta 85% R.H. a 77°F (25°C)
Resolución	0.1% R.H. 0.1°F (0.1°C)
Rapidez de la lectura	10 Segundos
Tamaño de la Caratula	3.11" (W) x 2.79" (H) (79mm x 66mm)
Tamaño de caracter de la Caratula	1.06" (17mm)
Tamaño del Producto	3.89 in. (W) 4.00 in. (H) x 0.82 in (D) (98 mm x 110mm x 21 mm)
Peso	2.4 oz. (68 g)
Material de la Estructura	Policarbonato y ABS plástico
Sensor	Temperatura: Termistor Humedad: capacidad electrónica con film plymer
Bateria	1.5 volt AAA
Alarma para helada	Si se activa, la alarma sonara cuando la temperatura externa sea ≤ 32°F (0°C)
Certificado/Calibración	CE mark, N.I.S.T. traceable